


自动变速箱专业维修密封垫及垫片修理包



Das Original

适用于



BMW

	A5S325Z	24 10 1 423 380	096.940			
	A5S560Z	24 11 1 421 140	097.620			
	5HP19	1060 298 030	821.570			

GM

	6T30 (MH9)	2423724	085.930			
--	------------	---------	---------	--	--	--

Mercedes-Benz

	720.0, 720.2, 720.3, 720.4	A 305 271 04 80	020.273			
	720.1, 720.5	A 115 271 16 80	020.133			
	722.0, 722.1, 722.2	A 115 271 16 80	020.133			
	722.3	A 126 270 53 00	424.110			
	722.3	A 126 270 61 00	476.060			
	722.3	A 126 271 10 80	921.386			
	722.4	A 201 270 50 01	424.250			
	722.4	A 201 270 48 01	447.310			
	722.4	A 201 271 03 80	445.710			
	722.5	A 126 271 10 80	921.386			
	722.6	A 140 270 65 00	428.390			
	722.6	A 140 271 00 80	295.540			
	722.9	A 220 271 03 80*	428.320			
	722.9	A 220 271 03 80*	428.330			
	722.9	A 220 271 03 80	097.630			

ZF

	A5S325Z	1060 390 002	096.940			
	5HP19	1060 298 030	821.570		1060 390 002	
	5HP19/FL	1060 298 032	821.540		1056 303 031	
	5HP19/FL	1056 303 031	634.061			
	5HP19/FLA	1060 298 031	821.560		1056 303 031	
	5HP19/FLA	1056 303 031	634.061			
	5HP24	1058 298 022	821.530		0510 314 899	
	5HP24/A	1058 298 023	821.520		1058 303 015	
	6HP19/21/x	1071 298 007	821.450		1058 303 015	
	6HP19X	0501 322 077	040.570			
	6HP19/A	1071 298 010	821.460		1071 303 006 & 0501 322 078	
	6HP19/A	0501 322 078	125.370			
	6HP26/A-61	1068 298 032/52	821.500		1068 303 012 & 0501 323 155	
	6HP26/28/x	1068 298 051	821.480		1058 303 017 & 0501 323 155	
	8HP45/x/HIS	1090 298 113	821.470		0501 324 810	
	8HP55/A/FL/HIS	1087 298 302	821.550		0501 324 798	
	8HP70/x/HIS	1087 298 282	821.430		0501 324 810	

适用于



Audi

	DL382-7F 0CK		876.480			
	DL382-7F 0CK	OCK 321 371	478.560			
	DL382-7F 0CK	OCK 331 261 A	852.050			
	DL382-7F 0CK	OCS 409 400	846.250			
	DL382-7F 0CK	OCS 409 399	876.400			
	DL382-7Q 0CL/0CJ		876.520			
	DL382-7Q 0CL/0CJ	OCK 321 371	478.560			
	DL382-7Q 0CL/0CJ	OCK 331 261 A	852.050			
	DL382-7Q 0CL/0CJ	OCS 409 400	846.250			
	DL382-7Q 0CL/0CJ	OCS 409 399	876.400			
	DL382-7Q 0CL/0CJ	OB2 409 400	876.330			
	DL501-7Q 0B5		876.340			
	DL501-7Q 0B5	OB5 311 113 F	451.351			
	DL501-7Q 0B5	OB5 301 227 C	852.110			
	DL501-7Q 0B5	OB4 409 400 D	290.710			
	DL501-7Q 0B5	0AW 409 400	852.090			
	DL501-7Q 0B5	0AW 409 399	852.060			
	DL501-7Q 0B5	OB2 409 400	876.330			

Porsche

	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04		876.340			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB5 311 113 F	451.351			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB5 301 227 C	852.110			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB4 409 400 D	290.710			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	0AW 409 400	852.090			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	0AW 409 399	852.060			
	A5B00, A5B01, A5B02, A5B03, A5B04	OB2 409 400	876.330			




Volkswagen

	10	010 398 007 B	094.072			
	10	010 321 371 B	248.339			
	96	096 321 370	096.330			
	09D	09D 321 371	429.960			
	09G	09G 321 370	430.090			
	09K	09K 321 370	901.360			
	09L	09L 321 371 A	125.370			
	0AT	0AT 321 371	040.570			
	0AW	0AW 301 475 B	354.650			
	0AW	0AW 301 463 C	492.290			
	0B5	0B5 321 371 E	451.350			

爱尔铃Elring 变速箱垫片及修理包的优势：

- 变速箱直接匹配，无需搜索对应车型
- 每个修理包都能精准的匹配到对应的车型及变速箱上
- 修理包内包含了您维修变速箱所需所有零件
- 整套包含所需的垫片/密封件，节约时间
- 所有零件均为OE品质

爱尔铃Elring 的垫片修理包在自动变速箱专业维修方面能为您带来真正的优势。
更多信息，您可以通过我们的免费服务热线获得技术支持。



爱尔铃Elring 针对专业变速箱维修推出了更符合修理厂需求的维修密封垫以及修理包，这些修理包覆盖了大多数主流变速箱制造型号。这不仅能扩大您的产品类别，也大大节省了您的宝贵时间。每个垫片修理包能提供自动变速箱维修的专业密封所需的一切：

- 油底壳垫片
- 变速箱油封
- O型圈
- 垫圈
- 特殊橡胶组件
- 变速箱控制单元的垫片/密封

自动变速箱的应用和普及已经非常广泛。随着里程数的增加、行驶速度加快，各种变速箱零部件开始逐渐磨损、老化，而你无法察觉。时间长了，将导致变速箱的损坏。若出现以下特征，请及时更换检查并更换相应部件，以免对您变速箱造成更大伤害：

- 打滑、顿挫
- 换挡加速无力
- 换挡延迟
- 变速箱油变色，有烧焦味道
- 变速箱异响：摩擦声，哒哒声等



ElringKlinger AG | 售后事业部
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
电话 +49 7123 724-601 | 传真 +49 7123 724-609
Elring-Service-Hotline
电话 +49 7123 724-799 | 传真 +49 7123 724-798
service@elring.com | www.elring.cn

C510200 0818 CN

